



Федеральная служба по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

наименование аккредитующего органа

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС RU.0001.320001 от 11.09.12 г. (действителен до 11.09.2017 г.)

документ об аккредитации, срок действия

ФГУП «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

наименование аккредитующего органа

Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ № 007034 от 01.11.2011 г (действителен до 01.11.2016 г.)

документ об аккредитации, срок действия

Индивидуальный предприниматель Олейников Изот Борисович

Метрологическая служба «Специализированный сервисный центр (мастерская) по тахографам»
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 12

АКТ (*)

о факте регистрации нарушения требований ЕСТР, предъявляемых к КУ, установленному на ТС.

Примечание: (*) – В тексте Акта применяются сокращения: ТС – транспортное средство, КУ – контрольное устройство.

Владелец ТС: Оптнефтепродукт ООО

Адрес владельца ТС: РФ, г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 7 кор. А кв. 11

Регистрационный номер ТС: В 311 ВВ 96 VIN ТС: УЗМ64300870000543

Год выпуска ТС: 2007 Пробег ТС: 363810,2 км Производитель, модель ТС: МАЗ 6430080

Производитель КУ, модель КУ: VDO Автомобильные компоненты 1318.27 Серийный номер КУ: 0056655



Настоящий акт составлен в порядке проверки соответствия КУ требованиям ЕСТР.

По результатам проверки были обнаружены следующие нарушения требований:

- В ТС заводом изготовителем установлено КУ «VDO Автомобильные компоненты 1318.27», и компанией «Российские Навигационные Технологии» (выявлено со слов водителя, от написания объяснений отказался) установлено дублирующее КУ «Меркурий»
- Дублирующее КУ «Меркурий» не подключено к ТС, не фиксирует пробег автомобиля и фактически не функционирует.
- Установочная табличка от КУ «VDO 1318.27» не удалена.
- Значения коэффициентов K и W на калибровочной таблице КУ «Меркурий» не соответствуют действительным значениям.
- Калибровочная табличка КУ «Меркурий» не защищена от внесения в нее изменений.
- Данные на установочной табличке КУ «Меркурий» о дате проведения последней «калибровки» 30.03.13 г. не соответствуют данным, хранящимся в памяти КУ – 08.07.2013 г.;

Проверка производилась по причине: обращение владельца ТС

указать причину проверки или номер предписания инспектора

Предпринятые меры для устранения нарушений требований ЕСТР: Проведена внеочередная калибровка (инспектирование) КУ «VDO Автомобильные компоненты 1318.27», демонтированы установочные таблички, информация направлена в Компетентный орган, ГИБДД области, в ФАС (на недобросовестного участника рынка), Роспотребнадзор по Свердловской области (по факту недобросовестного оказания услуг по тех.обслуживанию и ремонту ТС).

указать конкретные действия, предпринятые мастерской, в случае согласия владельца ТС

Акт составлен в 3-х экземплярах: - один передается владельцу ТС (или водителю), второй передается контрольному органу (либо инспектору или инспекции), третий остается в мастерской. Работы проводились в соответствии с требованиями ЕСТР.

Примечание / P.S.: Рекомендован демонтаж дублирующего КУ «Меркурий», установка которого не соответствующего требованиям ГОСТ Р 53831-2010 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке» (Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» соответственно) и ЕСТР.



«27» февраля 2014 г.

Дата выполнения работ

Олейников Изот Борисович

ФИО и подпись мастера/руководителя мастерской

