

Вопрос: Инспектор предположил, что мастер нарушил требования ЕСТР и с целью экономии выполнил конфигурирование тахографа серии VR2400, таким образом, что при замене цифрового тахографа на аналоговый, мастер не выполнял замену датчика. Хотя по внешнему виду все выглядит нормально, и разрывов проводов нигде нет. Имеет ли смысл такое предположение?

Несколько вариантов ответа:

1. Да это возможно, поскольку данный тип тахографа может конфигурироваться с любым типом датчика, тем самым можно не изменяя ничего внешне, настроить систему на другой тип датчика.
2. Нет, тахограф работает с шифрованным датчиком, и система обязательно обнаружила бы ошибку передачи данных.
3. Это бессмысленное предположение, поскольку замена датчика или тахографа никак не связаны друг с другом, и датчик Китасс2 нужно использовать и на 2400 и на цифровых.
4. Нет, мастер никак не смог бы этого сделать – ему пришлось бы менять Китасс2 на Китасс1, поскольку 2400 вообще с Китасс2 не работает.

Укажите номер правильного ответа: _____