



SCANIA

ООО «Скания-Русь»

Генеральному директору

ООО «ПОС система»

Е.Ю. Сердюкову

Исх. №

8/4

от

10.02.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 4-ом квартале 2013 года с целью исполнения требований Приказа Минтранса № 36 от 13.02.2013 года, специалистами ООО «Скания-Русь» совместно с представителями ООО «ПОС система» (117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.35, ком.113) - производителем тахографа Drive 5, были проведены работы по определению возможности установки тахографа Drive 5 на автомобили Скания.

Испытания проводились на грузовом автомобиле PGR-серии (шасси 2003359).

Завод-изготовитель рекомендует дилерам выполнить перед установкой тахографов доработку электронной системы автомобиля, включающую изменение файла конфигурации SOPS (2303 ->Z). В таком варианте подключение тахографа к шине CAN автомобиля не требуется.

В некоторых случаях (в частности, на автомобилях PRT-серии, изготовленных до 2005 года) изменение файла конфигурации SOPS (2303 ->Z) представляет серьезную проблему. Поэтому была рассмотрена также возможность прямой замены установленного на заводе тахографа (Siemens VDO 1324, Stoneridge SE 5000, Siemens VDO 1381) на тахограф Drive 5, с подключением тахографа к желтой шине CAN.

Результаты проведенных испытаний подтверждают корректность сообщений CAN, передаваемых тахографом Drive 5. Тахограф нормально взаимодействует с бортовыми системами автомобилей Скания и не конфликтует с дилерским диагностическим оборудованием.

Главный технический специалист

ООО «Скания-Русь»



А.Н.Залогин