



Одобрено Ассоциацией «Рустахоконтроль»
форма ФРТ4 от 01.08.2009

Федеральная служба по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

наименование аккредитующего органа

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС RU.0001.320001 от 11.09.12 г. (действителен до 11.09.2017 г.)

документ об аккредитации, срок действия

ФГУП «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

наименование аккредитующего органа

Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ № 007034 от 01.11.2011 г (действителен до 01.11.2016 г.)

документ об аккредитации, срок действия

Индивидуальный предприниматель Олейников Изот Борисович

Метрологическая служба «Специализированный сервисный центр (мастерская) по тахографам»
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 12

АКТ (*)

о факте регистрации нарушения требований, предъявляемых к КУ, установленному на ТС.

Примечание: (*) – В тексте Акта применяются сокращения: ТС – транспортное средство, КУ – контрольное устройство.

Владелец ТС: Лизингополучатель Газпромтрансгаз Екатеринбург ООО

Адрес владельца ТС: РФ, Свердловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул. Новая, 21

Регистрационный номер ТС: У 811 УО 96/ VIN ТС: X893264B6D0BF8377

Год выпуска ТС: 2013 (2012 г. – выпуск базового шасси) Пробег ТС: 42070,8 км Производитель, модель ТС: 3264B6 (Ивеко дели)

Производитель КУ, модель КУ: Continental DTCO 3283.3210001002 Серийный номер КУ: 00033986-75

Настоящий акт составлен в порядке проверки соответствия КУ предъявляемым требованиям.

По результатам проверки были обнаружены следующие нарушения требований:

- КУ подключено к бортовой сети без учета особенностей работы бортового оборудования Iveco;
- Вместо VIN в памяти тахографа значится шасси;
- На транспортном средстве была установлена калибровочная табличка от 30.11.2012 г. на КУ DTCO 1381 с коэффициентами W=13674, L=2115; что свидетельствует о том, что при замене тахографа 1381 на 3283 калибровка (настройка) фактически не проводилась;
- Калибровочная табличка на 3283 отсутствует.

Проверка производилась по причине: обращение заказчика и дилера Ивеко по факту потери полноценной работоспособности и снижению общей безопасности ТС (ABS и ECU исключены из работы систем безопасности автомобиля)

указать причину проверки или номер предписания инспектора

Предпринятые меры для устранения нарушений требований: Тахограф подключен в соответствии со схемой подключения (ADR), предусмотренной производителем КУ.

указать конкретные действия, предпринятые мастерской, в случае согласия владельца ТС

Акт составлен в 3-х экземплярах: - один передается владельцу ТС (или водителю), второй передается контрольному органу (либо инспектору или инспекции), третий остается в мастерской.

Работы проводились в соответствии с требованиями НТД производителя 3283 и приказа Минтранса РФ №36.

Примечание / P.S.: Рекомендовано установить КУ, предусмотренное заводом-изготовителем ТС; либо внести изменение в КУ в т.ч. в СКЗИ о действительном VIN автомобиля и провести калибровку тахографа.

«10» ноября 2014 г.

Дата выполнения работ

Олейников Изот Борисович

ФИО и подпись мастера/руководителя мастерской

Печать мастерской



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

трационный знак У811У096
тификационный номер (VIN)

93264B6DOBF8377

а. модель 3244B6

ТС АВТОБУСЫПРОТОН

егория ТС (ABCD, прицеп) D

выпуска ТС 2013

си № ZCF50A4105939521

ов № ОТСУТСТВУЕТ

Т БЕЛЫЙ

мощность двигателя, кВт/л. с 100.00/136.0

логический класс ПЯТЫЙ

спорт ТС серия 63NM № 884478

решенная шах масса, кг 4950

сса без нагрузки, кг 2920

66 08 М 931509

66 08 М 931509

СОБСТВЕННИК (владелец)
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ГАЗПРОМТРАНСГАЗ
ЕКАТЕРИНБУРГООО

Республика, край, область
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Район СЫСЕРТСКИЙ

Нас. пункт Г. АРАМИЛЬ

Улица УЛ. НОВАЯ

Дом 21 корп. кв.

Особые отметки

Ф. И. О. Л. И. З. И. Н. Г. В. Р. У. Ч. Е. Т.

ДО 25.03.2016 ДОГ. ЛИЗИНГА

ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ОТ 11.11.2009

ИЗДАНО ГИПСА РОССИИ "СЫСЕРТСКИЙ"

Подпись

31.05.2013

66 08 М 931509

20 г.

VIN: ZCF50A4105939521 P1C3TFLVAFB2000011
VAN: V10857227 MADE IN: SUZARA
LAC: E012158 SW DEL: 2 DATE 30.11.2012
SSF METAKO/CNG - ECM - DIS: 5801420818 - ECU SW: 3300001
P.N.: 5801486783
RODY: COMPUTER MARELLI - BCM - DIS: 0 - ECU SW: 0226
P.N.: 5801639038
QUADRO DI BORDO MARELLI - IPC - DIS: 0
DTCU VDO CAN - DIS: 0 - ECU SW: 030e
P.N.: 580152767 W: 13674 L: 2115
ABS/ASR/ESP/TPM - DIS: 0
APNACODE: *****



DTCO® 3283

VDO

10.11.2014 05:40 (UTC)

ZCF50A4105939521
RUS/Y811Y096

ПФ 000 Континентал
Автомобил РУС
В Г. Чистополь

3283.3210001002

0003398675

2014 19.04.2014

V 1010

000 Корпорация передов

ых автотехнол

620014, Свердловская о

бл., г. Екатеринбург

T RUS/ U 0 0 0 1 0 J 0

25.07.2015

T 20.08.2014 (1)

D ZCF50A4105939521

RUS/Y811Y096

W 13 674 имп/км

K 13 674 имп/км

L 2 115 мм

I 195/75R16

> 90км/ч

40 071 - км

T 000 Корпорация передов

ых автотехнол

620014, Свердловская о

бл., г. Екатеринбург

T RUS/ U 0 0 0 1 0 J 0

25.07.2015

T 20.08.2014 (2)

D ZCF50A4105939521

RUS/Y811Y096

W 13 674 имп/км

K 13 674 имп/км

L 2 115 мм

I 195/75R16

> 90км/ч

40 071 - км

T 000 Корпорация передов

ых автотехнол

620014, Свердловская о

бл., г. Екатеринбург

T RUS/ U 0 0 0 1 0 J 0

25.07.2015

T 20.08.2014 (3)

D ZCF50A4105939521

RUS/Y811Y096

W 13 674 имп/км

K 13 674 имп/км

L 2 115 мм

I 195/75R16

> 90км/ч

40 071 - км

10.11.2014 04:44

В ПРИЛОЖЕНИЕ

ПО модуля обновлений

V 01.00

СКЗИ

10.11.2014 05:40 (UTC)

СКЗИ 14D3A00001104873