

## Манипуляция мастерской RUS 078

Это реальный пример серьезного нарушения сразу нескольких требований ЕСТР к мастерской по контрольным устройствам (тахографам). Данное нарушение допустила авторизованная мастерская, что является наглядным примером качества подготовки данной мастерской и тщательности проверки этой мастерской со стороны Компетентного органа РФ



1. Нарушено требование о том, что предшествующая калибровочная табличка должна удаляться до установки новой таблички.
2. Нарушено требование по реальному измерению коэффициентов W, K, L – эти коэффициенты просто повторили из предыдущей таблички. Поскольку за 3 года, которые прошли с момента предыдущей калибровки, реальные коэффициенты изменились бы. Проверить это очень легко – нужно запросить отчетные документы и файл с калибровочными данными у этой мастерской и провести анализ этих данных.
3. Наименование и адрес мастерской должны быть читабельны – а они на наклейке закрыты штампом – это также является нарушением ЕСТР.
4. И последнее, что также легко проверяется и наказывается, – нужно запросить у мастерской акт о нарушении требований ЕСТР по срокам проведения периодической калибровки – мастерская обязана была составить такой акт и отправить его в КО для разбирательства с авто предприятием, которое нарушало сроки калибровки. Судя по уровню профессиональных знаний данной мастерской – такого акта не существует.

И как вывод – такую мастерскую за эти нарушения в любой стране участнице соглашения ЕСТР сразу бы лишили бы авторизации. Эта мастерская не выполняет самых элементарных требований и ее нарушения считаются манипуляцией с данными, наказание за такой букет нарушений – это лишение прав на работы в качестве мастерской по контрольным устройствам.