



Одобрено Ассоциацией «Рустахоконтроль»  
форма ФРТ4 от 01.08.2009

## Федеральная служба по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

наименование аккредитующего органа

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС RU.0001.320001 от 11.09.12 г. (действителен до 11.09.2017 г.)

документ об аккредитации, срок действия

### ФГУП «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

наименование аккредитующего органа

Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ № 007034 от 01.11.2011 г (действителен до 01.11.2016 г.)

документ об аккредитации, срок действия

*Индивидуальный предприниматель Олейников Изот Борисович*

*Метрологическая служба «Специализированный сервисный центр (мастерская) по тахографам»  
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 12*

## **АКТ (\*)**

**о факте регистрации нарушения требований, предъявляемых к КУ, установленному на ТС.**

*Примечание: (\*) – В тексте Акта применяются сокращения: ТС – транспортное средство, КУ – контрольное устройство.*

Регистрационный номер ТС: X 008 TM 96 VIN ТС: WMA06WZZ0DP047290

Год выпуска ТС: 2013 Пробег ТС: 319878,1 км

Производитель КУ, модель КУ: VDO 1381.1051009002 Серийный номер КУ: 0003062057

**Настоящий акт составлен в порядке проверки соответствия КУ предъявляемым требованиям.**

**По результатам проверки были обнаружены следующие нарушения требований:**

- Обнаружено совпадение значений калибровочных коэффициентов при проведении калибровки (проверки) 18.03.2015 г. с заводской калибровкой 01.07.2013 года, что свидетельствует о ненадлежащем проведении очередной поверки (калибровки) мастерской ЛЛС КПА и нарушении регламента работы мастерской по тахографам, предусмотренного производителем контрольного устройства.

**Проверка производилась по причине:** обращение владельца ТС по причине неполноценной работы спидометрального оборудования и снижения общей безопасности ТС.

**Предпринятые меры для устранения нарушений требований:** Составлен настоящий Акт, направлена информация в компетентные органы для принятия мер.

указать конкретные действия, предпринятые мастерской, в случае согласия владельца ТС

**Акт составлен в 3-х экземплярах:** - один передается владельцу ТС (или водителю), второй передается контрольному органу (либо инспектору или инспекции), третий остается в мастерской.

**Примечание / P.S.:** Рекомендовано проведение внеочередной перекалибровки контрольного устройства (тахографа).

«02» февраля 2016 г.

Дата выполнения работ

Олейников Изот Борисович

ФИО и подпись мастера/руководителя мастерской



2016 16:28 (UTC)

WMA06WZZ0DP047290  
RUS/X008TM96

B Continental Automotive  
GmbH  
H: Hertz-Str. 45 78052  
V: Villingen  
W: 711051009002  
A: 0003062057  
S: 2030

0010897580  
e1-115  
01.07.2013

T Man Trucks  
32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 01.07.2013 (1)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 01.07.2013 (2)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 01.07.2013 (3)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 01.07.2013 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

WMA06WZZ0DP047290  
RUS/X008TM96

T LLC KPA  
Rozy Ljuksemburg, 49,  
Ekaterinburg  
RUS/ U 0 0 0 0 2 1 2  
30.07.2015

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

WMA06WZZ0DP047290  
RUS/X008TM96

T LLC KPA  
Rozy Ljuksemburg, 49,  
Ekaterinburg  
RUS/ U 0 0 0 0 2 1 2  
30.07.2015

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h

32-005 Niepolomice  
14.07.2013

TPPL / 6 0 1 0 4 8 0 4  
14.07.2013

T 18.03.2015 (4)  
A WMA06WZZ0DP047290  
/ 222222222222  
897 Imp/km  
134 mm  
15/70R22,5  
90km/h



CAN: 1  
Source: 5speed  
Gain: 0.00390625  
Factor: 1.000000